


## ¿Dos o cuatro? ¡Esa es la cuestión!

Son muchas las preguntas acerca de las dos resistencias para el motor del ventilador General Motors. Las resistencias que se mencionan a continuación se utilizan en los mismos vehículos, en cuanto a año, marca y modelo. Para hacer las cosas aún más complejas, RU1264 BWD® requiere que descarte el plato montante original de la resistencia y que se atornille el repuesto directamente al compartimiento del ventilador. El repuesto de la resistencia de GM no es igual que la pieza del equipo original. Utilice la siguiente información para ayudar a determinar cuál es la resistencia que requiere cada vehículo.

### RU1264 BWD®


- GM 89019088, Delco 15-81086
- Descarte el plato montante existente para instalar la unidad de repuesto.
- Monte la resistencia directamente sobre el compartimiento del ventilador.
- Esta resistencia presenta 4 perforaciones para su montaje.
- En la mayoría de los casos, los vehículos que no tienen una consola utilizan la RU1264.



RU1264

### RU1064 BWD®

- GM 89019089, Delco 15-81087
- Esta resistencia se coloca sin modificaciones.
- Presenta 2 perforaciones para su colocación.
- En la mayoría de los casos, los vehículos que tienen una consola utilizan la RU1064.



RU1064

### Datos sobre aplicación

Cadillac Escalade 06-02, 00-99  
Camioneta Chevrolet Avalanche para tareas livianas 06-02  
Camioneta Chevrolet tamaño grande para tareas livianas 06-99  
Camioneta Chevrolet para tareas livianas Suburban/Blazer tamaño grande/Tahoe 06-99  
Camioneta GMC tamaño grande para tareas livianas 06-99  
Camionetas GMC para tareas livianas Suburban /Jimmy tamaño grande/Yukon 06-00

### Información sobre el boletín de servicio técnico (TSB) de GM

TSB 05-01-38-012C de GM explica su preocupación por la falla de la resistencia del motor del ventilador en el equipo original y el consecuente daño en el conector del arnés del vehículo. Este boletín recomienda reemplazar el cable flexible del arnés del vehículo cuando se reemplaza la resistencia del motor del ventilador. Ofrecemos este repuesto de cola de cerdo como nuestro PT5793 BWD®. Por favor, consulte el TSB actual, para obtener más detalles.



PT5793